



## Circular ACTrans Nro. 107

### **Para Personal Tecnico** **COD DE ERROR E800**

Buenos Aires, 16 de Abril del 2020

Estimado Asociado,

Les informamos, que debido a los hechos de público conocimiento, muchas unidades, han estado paradas, sin prestar servicio y en algunos casos, para que arranquen las mismas, es necesario “hacerle puente a la batería”, por tal motivo, es que les pedimos que tenga en cuenta que este choque eléctrico con el validador encendido, puede generar problemas en el módulo de GPS del coche y por lo general, lo van a poder identificar con el código: **COD DE ERROR E800**. Esto, significa que el GPS recibió exceso de energía y se averió.

Lamentablemente, el validador No cuenta con un sistema protección de sobrecarga de tensión, por lo tanto, consideren desenergizar el validador al momento de realizar esa tarea.

Sin mas, Saluda atte.

Fabrizio Daminato  
**GERENTE GENERAL**  
**ASOCIACION CIVIL DEL TRANSPORTE**  
*Una Asociación en Movimiento*

Ante cualquier duda comuníquese con ACTrans a sus Teléfonos **TEL:+5411 5032 7189 al 7193** o por Whatsapp 113887-6065. Web: [www.actrans.com.ar](http://www.actrans.com.ar) por email a [info@actrans.com.ar](mailto:info@actrans.com.ar), o por Redes Sociales: “actrans2010”